



DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO


Fecha: 20/03/23  
Hora: 10:48:40  
Página: 1

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

MONTEVIDEO

Padron: 23333 Regimen : COMUN

<i>Carpeta Catastral</i> 1146	<i>Area del Terreno</i>	
	<i>Hect</i>	<i>Mtrs</i>
	0	325
<i>Tot.Area Edif</i>		878



Declaraciones Juradas Procesadas

Fecha	Datos del Técnico
18/02/20	1044 - monica pamparato
19/01/22	1044 - monica pamparato

Nombre de calle	Puerta	Bis	Dimensión
			Frente
AVDA GONZALO RAMIREZ	2067		10,70

Nro de Registro	Fecha	Fracción	Manzana	Ing.Agrimensor
61902	03/07/69			DARRE PINI, ALBERTO

Nivel	Destino	U.O	Hab	Serv	Area Edific	Categ	Estado	Tipo	Año	Año	Cubierta
								Obra	Const	Rema	
-1,0	41 DEPOSITO	0	1	0	68	3,0	2,0	13	2020	1962	0
0,0	22 CUBIERTA, TECHADO,	0	0	0	49	3,0	2,0	13	2020	1962	0
0,0	1 VIVIENDA	1	3	2	56	3,0	2,0	15	2020	1962	0



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

MONTEVIDEO

Nivel	Destino	U.O	Hab	Serv	Area Edific	Categ	Estado	Tipo	Año	Año	Cubierta
								Obra	Const	Rema	
0,0	1 VIVIENDA	2	3	2	38	3,0	2,0	15	2020	1950	0
0,0	1 VIVIENDA	3	2	2	36	3,0	2,0	15	2020	1950	0
0,0	1 VIVIENDA	4	2	2	36	3,0	2,0	15	2020	1950	0
0,0	1 VIVIENDA	5	2	2	35	3,0	2,0	15	2020	1950	0
0,0	41 DEPOSITO	0	1	0	38	3,0	2,0	15	2020	1950	0
0,0	41 DEPOSITO	0	2	0	10	3,0	2,0	15	2020	1950	0
1,0	22 CUBIERTA, TECHADO,	0	0	0	53	3,0	2,0	13	2020	1962	0
1,0	1 VIVIENDA	6	3	2	56	3,0	2,0	15	2020	1962	0
1,0	1 VIVIENDA	7	1	1	17	3,0	2,0	15	2020	1962	0
1,0	1 VIVIENDA	7	1	1	30	3,0	2,0	15	2020	1978	0
1,0	1 VIVIENDA	8	2	2	36	3,0	2,0	15	2020	1978	0
1,0	1 VIVIENDA	9	3	2	35	3,0	2,0	15	2020	1978	0
1,0	1 VIVIENDA	10	3	2	35	3,0	2,0	15	2020	1978	0
1,0	1 VIVIENDA	11	2	2	36	3,0	2,0	15	2020	1978	0
2,0	1 VIVIENDA	12	2	2	41	3,0	2,0	15	2020	1962	0
2,0	1 VIVIENDA	13	1	1	17	3,0	2,0	15	2020	1962	0
2,0	1 VIVIENDA	13	1	1	27	3,0	2,0	15	2020	1978	0
2,0	22 CUBIERTA, TECHADO,	0	0	0	22	3,0	2,0	13	2020	1962	0
3,0	1 VIVIENDA	14	2	2	41	3,0	2,0	15	2020	1962	0
3,0	1 VIVIENDA	15	1	1	17	3,0	2,0	15	2020	1962	0
3,0	1 VIVIENDA	15	1	1	27	3,0	2,0	15	2020	1978	0
3,0	22 CUBIERTA, TECHADO,	0	0	0	22	3,0	2,0	13	2020	1962	0

Categorías -> 1.0-Muy Buena 2.0- Buena 3.0-Mediana 4.0-Económica 5.0-Muy Económica

Estados de Conservación -> 1.0-Excelente 2.0-Bueno 3.0-Regular 4.0-Malo 5.0-Muy Malo

Tipos de Obra -> (0)-Original (11a17)-Reforma (21-28)-Paralizada más de 1 año (31-38)-Habitada sin terminar 40-a Construir 50-a Demoler

Cubierta -> 0-Losa o Bovedilla 1-Liviana s/cielorraso 2-Liviana c/cielorraso 3-Quincho s/cielorraso 4-Quincho c/cielorraso